

Protectapeel – panaudojimo instrukcija

Paruošimas



Testavimas – rekomenduojame prieš dengiant visą paviršių atlikti testavimą, padengianti šiuo produktu visų elementų ir paviršių testuojamus plotelius. Tai būtina, kad įsitikinti ar Protectapeel gerai nusiplėš nuo visų detalių, elementų ir visų rūšių dengiamų paviršių. Netinka porėtų paviršių padengimui.



Pašalinimas nuo testuojamų plotelių – palaikykite Protectapeel 48 val. iki pilno išdžiuvimo. Įsitinkite, kad Protectapeel gerai nusiplėšia nuo visų dengiamų elementų ir paviršių.



Maskavimas – paslėpkite tinkama juosta visas zonas ir paviršius, kurie nebus dengiami PROTECTAPEEL. Tokius kaip skylės raktams, virius, ventiliacines angas ir t.t. Užnešus Protectapeel iš karto nuplėškite maskuojančias juostas, kol Protectapeel dar šlapias ir neišdžiuvęs.



Įranga – galima naudoti :

- 1) Orinį ir beorį purkštuvą
- 2) Kailinį dažymo volelį
- 3) Šlapio sluoksnio matuoklį
- 4) Apsauginį ekraną, apsauganti nuo Protectapeel dalelių patekimą ant tarpinių ar nedengiamų paviršių.

]

Oro sąlygos – vandens pagrindu pagaminti produktai gali būti naudojami tik aplinkoje kurioje yra TEIGIAMA oro temperatūra. Nedirbkite su Protectapeel, jei dengiamas paviršius iki pilno išdžiuvimo gali būti veikiamas lietaus ar vandens. NESIŠALDYTI.



Įpakavimas – atidarykite dangtelį ir prieš naudodami būtinai gerai išmaišykite esantį skystį. Šis produktas tinkams vartoti ir saugoti ne mažiau kaip 12 mėnesių, todėl ne pilnai išnaudotą pakuotės turinį galėsite naudoti ir toliau. Atidarius pakuotę ne pirmą kartą ir saugant produktą ilgesnį laiką ant paviršiaus gali susidaryti plėvelė kurią tiesiog pašalinkite ir gerai išmaišykite. Nebandykite maišyti nepašaline plėvelės.



Purkštuvas – mes rekomenduojame naudoti beorį purkštuvą Graco ar Wagner. Purkštuvo anga 17 thou. Beorio purkštuvo slėgis 2,000 psi (orinio purkštuvo - 60 psi). Purkšti du sluoksnius – vieną horizontaliai, antrą vertikaliai. Slėgį galima reguliuoti priklausomai nuo PROTECTAPEEL rūšies ir oro temperetūros.



Pabandykite «pistoletoa»veikimą – užpurškite ant testuojamo ploto ir įsitinkinkite ar nėra vandens likučių po paskutinio įrenginio plovimo.



Atstumas iki dengiamo paviršiaus – rekomenduojamas atstumas nuo pistoleto iki paviršiaus 30-40 cm. Naudokite apsauginį ekraną , kad apsaugoti nedengiamas vietas.




Pradėkite dengte horizontaliai – laikykite pistoletą statmenai dengiamam paviršiui ir stengitės išlaikyti 30-40cm atstumą nuo pavišiaus.



Sluoksnių perdengimas – išjungite pistoletą kiekvieną kartą kai nudažote horizontalią juostą. Įjungite pistoletą kai pradėdate dažyti naują juostą. Dažydami sekančią juostą uždažykite ir senąją juostą iki 50%. Tokiu režimu nudažykite visą paviršių ir visus elementus.



Vertikalus dengimas – pakartokite dažymą antru sluosniu pistoletą judinant vertikaliai tuo pačiu metodu kaip ir dažant pirmąjį sluoksni.



Sluoksniu storio matuoklis – pilnai nudažius (horizontaliai ir vertikaliai) pamatuokite minimalu šlapios plėvelės storį MATUOKLIU/matuoklis pridedamas/, ir įsitinkite, kad šlapias sluoksnis yra ne mažiau kaip 300 mkr. Tai būtina sąlyga, kad sėkmingai būtų įmanoma paskui tą plėvelę nuplėšti.

Išdžiuvus susiformuos apie 100 mkr storio apsauginė plėvelė.



Nelygus paviršiai – ypač dėmesingai dažykite kampus, išlenkimus, išpjovas, įgilinimus, plyšius t.y tas sritis, kur Protectapeel bus sunkiau nuplėšti. Tokios vietos turi būti dažomos truputi storiau ir atsakingiau. Rekomenduojame tokias vietas dažyti iki 400mkr storio. Papildomai tokias vietas galite pastorinti dažymo voleliu.



Įrangos plovimas –iškart baigus dažyti išplaukite įranga šaltu vandeniu, vadovaudamiesi įrangos plovimo instrukcija. Nepilnai išplauta įranga gali sugesti.

Jus taip pat sėkmingai galite naudoti ir orinę dažymo įrangą.

Pastaba: tai tik bendroji naudojimosi instrukcija. Kiekvienas Protectapeel produktas ir kiekvienas dažomas paviršius turi savus niuansus ir todėl reikalauja iš vartotojo dėmesio ir patirties. Kilus neaiškumams prašome skambinti mums ir visada gausite reikiamus patarimus ir rekomendacijas

www.protectapeel.lt

info@protectapeel.lt

+370-687-50245